



Construction de la référence

S 10 - T - B - N - M3 - N - LU - L35 - S1400 - OD - A

Moteurs conseillés	Pas de vis 35 mm	Position des capteurs	Quantité des capteurs
M3 : GMI 61 235 220 - 235W		ID : Interne à l'axe	A : Aux deux extrémités
		OD : Extérieur à l'axe	D : Coté moteur uniquement
			P : Coté opposé au moteur uniquement


Course : 1100 ~ 2500 mm, par tranche de 100 mm



Données

Puissance à la sortie du moteur :		100 W	
Type de transmission		*1 Courroie de précision	
Répétabilité	mm	± 0.05	
Pas	mm	35	
Vitesse maximale	mm/s	1750	
Charge maximale verticale	kg	2	
Couple maximal	daN.m	20	
Course	mm	1100 ~ 2500	
Température de travail	C°	5 ~ 40	
Moment	Ma	N.m	60
	Mb	N.m	60
	Mc	N.m	80





Montage Horizontal

Capacité de chargement maximum en fonction de L *3				
Installation de la charge *2	Charge	0°	45°	90°
Horizontale mm	2 kg	680	800	1650
	3 kg	450	550	1000
	5 kg	350	380	750
	8 kg	220	280	550


*1. La courroie de précision est utilisable dans les salles blanches. Pour plus de précisions nous consulter.

*2. L'axe ne doit pas être monté en vertical. Si l'accélération est inférieure à 200 m/s, la charge peut être proportionnellement augmentée.

*3. Distance entre le centre du chariot et le centre de la charge.



Encombres



S = Course mm	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
L mm	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730
A mm	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
M mm	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12
N : nombre de taraudages	14	14	16	16	18	18	20	20	22	24	24	24	26	26	28
kg	10.3	10.8	11.3	11.9	12.4	12.7	13	13.5	14.1	14.6	15.2	15.7	16.3	16.8	17.7

* Les dimensions sont fournies à titre indicatif, elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.